

Рукавицы (Тип А)
* Без припусков на швы


Сгиб ткани

Сгиб ткани

Линия перегиба напалка

Место пришивания напалка
при раскрое ткани не вырезать

Сгиб ткани



Рукавицы (Тип А)
* Без припусков на швы

Сгиб ткани

Сгиб ткани